

現場環境整備点検報告書

久保昭人様邸

作業者：中島建築さん1名

大工造作工事(軒天)




全景

★南面のメッシュシートが張ってありませんでした。



工事用キーの保管

★工事用キーが差したままになっていました。



敷地内の不要な資材

★アンカーボルトのナットが放置されていました。

原徳則様邸

作業者：森本建築さん1名

大工造作工事(羽柄)



全景

◎メッシュシートがとても綺麗に張られていました。



階段開口部

◎階段開口部にしっかりした手摺が設けられていました。

中心口

現場について

- ・現場とご近隣の安全に配慮し、仮囲いなどの基本をしっかり行い・POPでの注意喚起など工夫した現場作りがして
- ・仮設の復旧や、安全対策への声掛け等も、引き続き宜しくお願い致します。

社内について

- ・整理が出来てきました。整頓も意識し引き続き行って下さい。
- ・普段から整理整頓を意識して下さい。

社内環境整備点検

Aチーム 満点です。

Bチーム 115点（植松さん車の荷台が整頓途中でした。いつ見られてもいいように意識して下さい）

Cチーム 満点です。